



МИНИСТРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ МАРШАЛА СЕРГЕЕВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА»
(ГБОУ «СШ № 22 Г.О. МАКЕЕВКА»)

ул. Островского, д.7, р-н Центрально-Городской, г. Макеевка, г.о.Макеевка, Донецкая Народная Республика, 286157
тел. +7 856 3223134, +7 949 6440137, e-mail: school-a22@mail.ru,
ОГРН 1229300093362, ИНН 9311014041, КПП 931101001

15.10.2024 № 01-24/198
на № 82-2047 исх.2024 от 18.09.2024

Прокурору
Центрально-Городского района
города Макеевки
старшему советнику юстиции
А.П. Гусевскому

В ответ на Ваше Представление об устранении нарушений Федерального от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в порядке ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации») от 18.09.2024 № 82-2047 исх.2024 с участием представителя прокуратуры Центрально-Городского района города Макеевки Ю.С. Поповой администрация ГБОУ «СШ № 22 Г.О. МАКЕЕВКА» рассмотрела материалы вышеуказанного представления.

Проведена проверка по фактам выявленных нарушений, организовано их устранение, а также причины им способствующие:

- в коридоре, на лестничном проеме 4 этажа имеются дефекты, следы после протекания кровли, устранение которых возможно при наличии финансирования (копия запроса прилагается);
- в учебных кабинетах №2, 18 и кладовой на пищеблоке на потолке, стенах и полах дефекты устранены; в кабинете №29 дефекты на потолке будут устранены с 28.10 по 01.11.2024 (каникулы);
- в учебных классах №24, 14 и кабинете технологии боковое левостороннее естественное освещение возможно при капитальном ремонте;
- в учебных кабинетах №№ 26, 10, 13а, 32 стулья с мягким покрытием заменены на стулья с покрытием, дающим возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в кладовой для хранения пищевых продуктов используется прибор для измерения относительной влажности воздуха из кабинета физики в связи с получением нового оборудования для кабинета;
- в туалете для мальчиков на 1 этаже в кабинках двери будут повешены, унитазы установлены при наличии финансирования (копия запроса прилагается);
- инструкция о мерах пожарной безопасности разработана;

Гусева Э.А. 15.10.2024

- обучение персонала мерам пожарной безопасности проводится 2 раза в год в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- исполняющий обязанности руководителя объекта прошел обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (копия удостоверения прилагается), ответственный по пожарной безопасности пройдет обучение при наличии финансирования (копия запроса прилагается);

- здание учреждения планируется оборудовать системой пожарной сигнализации при наличии финансирования (копия заявки прилагается);

- обеспечено размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», в наличии средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- планируется на стены здания нанести цифры, указывающие расстояние до водоемника, не установлены на стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоемникам) соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойкий к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) при наличии финансирования (копия запроса прилагается);

- на дверях (люках) чердачных помещений и подвалов информация о месте хранения ключей размещена;

- помещения зданий объекта защиты планируется оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при наличии финансирования (копия запроса прилагается);

- проведение огнезащитной обработки строительных конструкций здания, для которых установлен соответствующий предел огнестойкости (деревянные конструкции чердачного помещения, металлические конструкции козуров лестничных маршей) возможно при наличии финансирования (копия запроса прилагается);

- проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими конструкциями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (подвалы №№ 1 и 2) возможно при наличии финансирования (копия запроса прилагается);

- коридоры этажей длиной более 60 м возможно разделить противопожарными перегородками 2 типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м, при капитальном ремонте;

- здание планируется оборудовать устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений при наличии финансирования (копия запроса прилагается);

- обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии возможно при наличии финансирования (копия запроса прилагается);

- создание необходимой ширины лестничных площадок, которые соответствуют ширине марша, возможно при капитальном ремонте;

- изменение ширины эвакуационного выхода из актового зала возможно при капитальном ремонте;

- размещение мебели и предметов на путях эвакуации (в коридоре на 3 этаже, при входе во 2 подвал, холл на главном выходе) устранено;

- использование подвалов и чердака для хранения мебели и других предметов устранено;

- обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (кладовые на 3 этаже, в пищеблоке, подвале, электрощитовые, книгохранилище);

- подсобное помещение в лестничной клетке устранено;

- лестничные клетки не имеют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м.кв. с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже - исправление – при капитальном ремонте;

- в помещениях электрощитовой установлены противопожарные двери; в кладовой на 3 этаже, кладовой в пищеблоке, кладовой в подвале будут установлены при наличии финансирования (копия запроса прилагается);

- для отделки стен и потолков помещений книгохранилищ и архивов, в том числе помещений, в которых содержатся служебные каталоги и описи, допущено применение материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 – возможно при финансировании (копия заявки прилагается);

- нарушение перезарядки огнетушителей связано с отсутствием финансирования, на данный момент перезарядка огнетушителей произведена;

- расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя превышает 20 метров - при наличии финансирования будут соблюдены данные требования (копия заявки прилагается);

- на объекте защиты пожарного щита емкость для хранения воды объемом 0,2 куб.м установлена;

- использование временной электропроводки и светильников, не оборудованных колпаками (рассеивателями) в подсобном помещении рядом с выходом во двор, устранено;

- на путях эвакуации из здания размещение аварийного и эвакуационного освещения возможно при наличии финансирования (копия заявки прилагается).

По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности в виде устного замечания привлечена заместитель директора по административно-хозяйственной работе Кадермяева Инна Александровна.

Приложение:

Копия заявки на приобретение товаров, предметов, материалов на 2025 год поквартально от 03.06.2024 № 01-24/235 на 3 листах в 1 экз.

Копия гарантийного письма от 19.08.2024 № 01-24/82 на 1 листе в 1 экз.

Копия удостоверения о повышении квалификации на 1 листе в 1 экз.

Копия запроса от 14.10.2024 № 01-24/197 на 2 листах в 1 экз.

Заместитель директора

ГБОУ «СШ № 22 Г.О. МАКЕЕВКА»

Федченко Оксана Петровна, +79493492466



О.П.Федченко